

Bewertung „Barrierefreies WC“



Restaurant MOKKA • 41061 Mönchengladbach

29.12.2025



Bewertung einer als „barrierefrei“ deklarierten Toilette

(im Bestand)


Objekt: Restaurant MOKKA



Bundesverband
Selbsthilfe
Körperbehinderter e.V.
MÖNCHENGLADBACH

Foto-Dokumentation


Zugang zum Objekt




Zugang zum WC



Der WC-Raum



Die Ausstattung



Bewertungsergebnisse

Stufen am Eingang des Objektes



Weg zum WC



Tür zum WC

Wendemöglichkeit im WC-Raum

WC-Becken

Stützgriffe

Toilettenpapierhalter

Umkreis um WC

Papierhandtuchspender

Seifenspender

**Kein bewertbares
WC vorhanden !**

Spiegel

Waschtisch

Ziehstange Tür

Abfallbehälter

Hygienebeutelspender

Notrufeinrichtung

Raumgröße

Wegweisung/Beschilderung zum WC

EURO-Schlüssel

Gesamtbewertung des WC



Bedingungen
erfüllt



Bedingung nicht erfüllt,
Zustand tolerierbar



Bedingungen
nicht erfüllt




„KO-Kriterium“

Zusammenfassende Feststellungen

Dieses Objekt ist nicht barrierefrei.

Öffnungszeiten




Laut Angaben auf der Homepage der Stadt Mönchengladbach steht das dort als „barrierefrei“ deklarierte WC als „Nette Toilette“ sieben Tagen zur kostenfreien Nutzung ohne Verzehrpflicht zur Verfügung.



Rollstuhlgerechtes WC gem. DIN 18040-1 [R]

Beispiel für eine rollstuhlgerechte Planung für öffentlich zugängliche Gebäude,
Bewegungsfläche im öffentlichen WC:



- 1 WC-Becken, Sitzhöhe $h = 46-48$ cm
- 2 Rückenstütze
- 3 Stützgriff, hochklappbar
- 4 keine Ausstattung im Umkreis von 90 cm um WC
- 5 Papierhandtuchbehälter
- 6 Papierhandtuchspender, Bedienung $h = 85-100$ cm
- 7 Seifenspender, Bedienung $h = 85-100$ cm
- 8 Spiegel, im Sitzen einsehbar, Spiegel $h \geq 100$ cm
- 9 Türdrücker/Lichtschalter $h = 85-105$ cm,
* Empfehlung $h = 105$ cm

- 10 Waschtisch, unterfahrbar, Vorderkante $h \leq 80$ cm
- 11 Zuziehstange, $h = 85$ cm
- 12 Abfallbehälter, selbstschließend
- 13 Hygienebeutelspender, Bedienung $h = 85-100$ cm
- 14 Kleiderhaken, $h = 85$ cm
- 15 Kleiderhaken, $h = 150$ cm
- 16 Notruf-Schnurzug, Schnur horizontal $h = 10$ cm,
über Umlenkrollen an den Wänden entlang



Bewertungskriterium	Feststellung (falls signifikant abweichend)			
Keine Stufe am Eingang des Objektes	Aber: Zugangstür ist ohne fremde Hilfe nicht bedienbar	<input checked="" type="checkbox"/>		
Keine Stufe auf dem Weg zum WC-Raum		<input checked="" type="checkbox"/>		
Tür zum WC-Raum öffnet sich nach außen	Aber: Tür ist ohne fremde Hilfe weder von außen, noch von innen bedienbar			
Wendemöglichkeit im WC-Raum mindestens 1,5 Meter				
1 WC-Becken, Sitzhöhe h = 46-48 cm				
3 Stützgriff, hochklappbar	Nur ein Stützgriff vorhanden			
4 Toilettenpapierhalter	Schwer erreichbar			
4 Keine Ausstattung im Umkreis von 90 cm um WC	Umsetzen vom Rollstuhl auf WC-Schüssel nicht möglich			
6 Papierhandtuchspender, Bedienung h = 85-100 cm				
7 Seifenspender, Bedienung h = 85-100 cm				
8 Spiegel, im Sitzen einsehbar Spiegel > 100 cm				
10 Waschtisch, unterfahrbar, Vorderkante h < 80 cm				
11 Zuziehstangen an Türinnenseite, h = 85 cm				
12 Abfallbehälter, selbstschließend				
13 Hygienebeutelspender, Bedienung h = 85-100 cm				
16 Notrufschnurzug, horizontal h = 10 cm, über Umlenkrollen an den Wänden entlang				
Raumgröße Breite = 250 cm, Tiefe = 230 cm				
Wegweisung/Beschilderung zum WC	Wegweisung durch Personal			
EURO-Schlüssel zum Öffnen der WC-Tür				

Bedingung
erfülltBedingung nicht erfüllt,
Zustand tolerierbarBedingung
nicht erfüllt